



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 N 1

"17" 09 20 20 г.

МБДОУ «Д/С №1 «Росинка»
 Наименование территориального
 образования субъекта
 Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта 662255, Красноярский край, г.Ужур, ул.Кооперативная,44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 3066,8 кв. м
 земельный участок 9972 кв. м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1978 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Наименование собственника объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ужурский детский сад №1 «Росинка», МБДОУ «Ужурский детский сад №1 «Росинка»,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662255, Красноярский край, г.Ужур, ул.Кооперативная,44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар
 - 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. расстояние 90 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
 - 3.2.3. наличие пешеходного перехода и его характеристика: нет
 - 3.2.4. Перекрестки: нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория и объект доступен для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020г. На основании Титульного списка.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 2017г. Замена дверного блока на входе.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать);

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [http:// www.uds.do.am](http://www.uds.do.am) (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Председатель комиссии:

Заведующий _____ / Драч Ю.В

Члены комиссии: _____ /Юталова Е.А

_____ /Шекина Г.В

_____ / Устинова Ю.А

Председатель правления Ужурской РМОООО «ВОИ»: Логина Л.М. /Логина Л.М.